

巨理小学校通学路対策箇所図

巨理町字下小路15-1付近

(状況)

- ・信号のある交差点で、歩行者が信号待ちの際にスペースがない。

(対策)

- ・「ゾーン30」区域として、歩行者が通行する部分を広げるなど、対策済。
- ・信号待ちの際に横に並ばないよう指導。

巨理町字五日町60-1付近

(状況)

- ・複雑に道路が交差する箇所。見通しも悪く、横断の際に注意が必要。

(対策)

- ・この付近への横断歩道の設置については、歩行者の滞留スペースの確保ができない為に設置は不可。
- ・右側歩行など交通安全指導の徹底。

巨理小学校



荒浜小学校通学路対策箇所

巨理町荒浜字西原90付近

(現状)

・バス停の近くであるが、横断歩道が設置されていない。

(対策)

・この付近への横断歩道の設置については、歩行者の滞留スペースの確保ができない為に設置は不可。
・飛び出しの防止など、交通安全指導を徹底する。

巨理町荒浜字下新田116-2付近

(状況)

・横断歩道が設置されていない。
・北側に水路のガードレールがない。

(対策)

・この付近への横断歩道の設置については、歩行者の滞留スペースの確保ができない為に設置は不可。
・北側へのガードレールについては、設置を検討していく。

本郷地区

長瀬小学校通学路対策箇所図

長瀬小学校

吉田中学校

巨理町長瀬字上釣316-1付近

(状況)

・踏切に隣接した十字路の交差点で、
通学の際に多くの児童が東西方向に
通行するが、横断歩道がなく、横断
の際に注意が必要。

(対策)

・町道五十刈線の工事に併せて、横
断歩道の整備を検討していく。



逢隈小学校通学路対策箇所図



逢隈小学校

逢隈中学校

巨理町逢隈牛袋字西河原5-2付近


(状況)

・見通しが悪いT字路で、歩行者・車両ともに安全確認が難しい。

(対策)

・安全確認をしやすくするため、カーブミラーの設置を検討する。

高屋小学校通学路対策箇所図



逢隈高屋字石堂1-2付近

(状況)

- ・この交差点に横断歩道はあるが、右折、左折の車を含め西側に向かう交通車両が多く、朝の通学時に教職員が立ち会い指導を行っている。

(対策)

- ・横断歩道が設置済みであり、それに加えて道路標識（一時停止、横断歩道）を設置したことから、必要な交通安全施設はすでに整備済。
- ・教職員の立ち会いがない場合でも、右折、左折の車に十分注意して横断するよう、児童への交通安全指導を徹底する。

巨理町逢隈高屋字中野210-2付近

(状況)

- ・朝の通学時間帯に東西方向の車両の通行量が多いため、北側から登校してくる児童が南へ横断する際に注意が必要。

(対策)

- ・この付近への横断歩道の設置については、歩行者の滞留スペースの確保ができない為に設置は不可。
- ・飛び出しの防止など、交通安全指導を徹底する。